



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Измеритель температуры и влажности

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни  
ди  
Ве  
ди  
По  
Ра  
Те  
ра  
Вл  
Пи  
Ра  
Ве

### ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 314

- 2 входа;
- Универсальный датчик и термопара К-типа;
- Измерение температуры - 200 °С ... 1370 °С; - 328 °F ... 2498 °F;
- Разрешение 0,1 °С / F;
- Погрешность 0,3 %;
- Измерение влажности 0 ... 100 %;
- Разрешение 0,1 %;
- Погрешность 2,5 %;
- Дополнительный измерительный вход T2;
- Удержание;
- D - измерения;
- Измерение min / max-значений;
- Регистратор на 16000 показаний;
- Таймер;
- Регистрация показаний в реальном масштабе времени через интерфейс RS-232;
- RS-232 с программой;
- Универсальное питание;
- Автовывключение;
- Блокировка автовывключения.

### Характеристики CENTER 314 — измеритель температуры и влажности

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Измерительный вход                 | 2 входа  |
| Температура (универсальный датчик) | -20...60 °С  |
| Разрешение                         | 0,1 °С   |
| Погрешность                        | ± 0,7 °С   |
| Температура (термопара)            | -200...1370 °С   |
| Типы термопар                      | К  |
| Разрешение                         | 0,1 °С   |
| Погрешность                        | ± (0,3 % + 1 °С)   |
| Относительная влажность            | 0...100%   |
| Разрешение                         | 0,1 %  |
| Погрешность                        | ± 2,5 %  |
| Источник питания                   | 9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА  |
| Особенности                        | МИН/ МАКС, удержание показаний, дельта-измерения, регистратор на 16.000 показаний, таймер, выносной датчик (до 1,2м), автовывключение (30 м) |
| Интерфейс                          | USB(эмуляция RS-232)   |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 314

| № | Наименование  | Количество |
|---|---|------------|
| 1 | Термогигрометр CENTER 314                                       | 1          |
| 2 | Кейс  | 1          |
| 3 | Термопара К-типа TP-K01 (диапазон: -50...200 °С)                | 1          |
| 4 | Интерфейсный кабель (RS-232) и программное обеспечение на диске | 1          |
| 5 | Батарея питания 9В  | 1          |
| 6 | Руководство по эксплуатации                                     | 1          |
| 7 | Методика поверки  | 1          |
| 8 | Упаковочная коробка   | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**