

Диаметр захвата
Переменный ток I
Постоянный ток I
Ток постоянный
Ток переменный
Назначение
Ваттметр
Аналоговая шкала
Гибкие

ОСОБЕННОСТИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ MULTI FCM-100:

- Датчик + измеритель;
- Измерение постоянного/переменного тока
- Внутренний диаметр петли 200 мм;
- Аналоговый выход для контроля и записи измерений (300 мВ полная шкала);
- ЖК-дисплей 4 разряда (3200);
- Удержание показаний;
- Индикатор разряда батареи.

Характеристики Multi FCM-100

Параметр	Значение	
Измерение переменного/ постоянного тока	3A/30A/300A/2500A (50/ 60 Гц), погрешность 3%, максимальное разрешение 0,001 A	
Скорость измерения	2 изм./сек	
Удержание показаний	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Аналоговый выход для контроля и записи измерений (300 мВ – полная шкала)	+	
Дисплей	ЖК-дисплей 4 разряда (3200)	
Внутренний диаметр петли	200 мм	
Длина соеденительного провода "датчик - измеритель"	2 м	
Питание	6 x 1,5 B (тип LR6)	
Габариты измерительный блок: 159 x 105 x 53 мм		
Вес измерительный блок: 380 г, токоваз		

Комплектация Multi FCM-100

Nº	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительный преобразователь MULTI FCM-100	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1

