

Калибратор Fluke 725 представляет собой универсальный прибор, способный обеспечить оперативное тестирование и настройку входных и выходных устройств разного типа и проверку вторичной аппаратуры промышленной автоматики. Такой прибор особенно востребован на предприятиях, где установлены сложные автоматические системы, осуществляющие контроль технологических процессов с использованием большого количества разнотипных датчиков. Функциональность Fluke 725 позволит применять его вместо комплекта отдельных калибраторов, проверяя и настраивая промышленную автоматику с преобразователями напряжения, давления, температуры, расходомерами и т.п.

При проверке систем промышленной автоматики калибратор Fluke 725 обеспечивает полный цикл работ. Вы можете откалибровать датчики, отключив их от системы, а затем произвести проверку правильности функционирования вторичной аппаратуры, подавая на нее сигналы, имитирующие работу датчиков. Использование вместо нескольких инструментов только одного измерителя для всех видов работ существенно повышает вашу мобильность и оперативность работ. Кроме того, Fluke 725 имеет более низкую цену, чем совокупная стоимость приборов для проверки и настройки отдельных компонентов систем промышленной автоматики.

При работе с термодатчиками Fluke 725 может калибровать и имитировать 12 типов термопар и 7 стандартных типов термометров сопротивления. Также калибратор способен фиксировать и генерировать токовые сигналы, измерять напряжение, сопротивление, частоту и пр. Подключив любой из модулей давления серии 700Рхх, вы сможете производить калибровку датчиков и преобразователей давления, а также реле и клапанов, работающих с неагрессивными газами и

На крупноразмерный дисплей, оснащённый подсветкой, выводятся величина измеренных и генерируемых сигналов с выбранными единицами измерений, а также активные функции и режимы калибратора Fluke 725. Одновременное отслеживание величины сигналов на входе и выходе тестируемого устройства обеспечивает простоту калибровки преобразователей и контроллеров любого типа. Результаты измерений высвечиваются в разных строках дисплея, а дополнительный цифровой индикатор может отображать величину сигнала в процентном отношении. При этом вы можете задавать цифровое значение или характер изменения входного сигнала, проверяя реакцию объекта контроля для определения линейности его характеристик.

При проверке датчиков и пассивных компонентов автоматики токовой петли в автономном режиме, калибратор Fluke 725 цена которого полностью соответствует его возможностям, может обеспечивать их питание в циклическом режиме от внутреннего источника, с одновременным измерением величины сигнала постоянного тока. Для ускорения подготовки калибратора к работе при использовании стандартных процедур по тестированию датчиков и преобразователей, настройки для каждого типа проверяемого устройства могут сохраняться в памяти и вызываться, при необходимости, простым выбором номера соответствующей ячейки.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИИМУЩЕСТВА

- Многофункциональный калибратор процессов Fluke 725 является мощным, но в то же время легким в использовании полевым калибратором. С помощью функций измерения и генерации можно измерить и откалибровать практически любой технологический параметр;
- Небольшие размеры его обтекаемого корпуса облегчают переноску;
- Прочная и надежная конструкция предназначена для полевого использования;
- Легкочитаемом экране измерения/генерации можно одновременно наблюдать входные и выходные сигналы;
- Измерение напряжения, силы тока, RTD, термопар, частоты и сопротивления для испытания датчиков и преобразователей;
- Генерация/моделирование напряжения, силы тока, RTD, термопар, частоты, сопротивления и давления для калибровки преобразователей;
- Измерение/генерация давления при помощи любого из 29 модулей Fluke 700Pxx;
- Генерация тока с одновременным измерением давления для проведения испытаний клапанов и I/P;
- Функции СРМ и частоты поддерживают проведение испытаний расходометров;
- Функции автоматических ступенчатых или линейно нарастающих измерений позволяют проводить ускоренные испытания линейности;
- Питание преобразователей во время испытания осуществляется при помощи петли тока с одновременным измерением силы тока;
- Возможны измерения короткоимпульсных RTD-преобразователей и программируемых контроллеров с длительностью импульса до 10 мс;
- Многократное сохранение возможность использования наиболее часто употребляемых настроек для дальнейшего использования;
- Имеется подсветка;
- Батарея большой емкости из четырех элементов типа АА;
- Батареи закрываются крышкой для простоты замены.

## Характеристики Fluke 725

Калибратор Fluke 725				
Точность измерений				
Напряжение	постоянного тока	30,000 B	0,02%+ 2 единицы (верхняя часть дисплея)	
		10,000 B	0,02%+ 2 единицы (нижняя часть дисплея)	
		90,00 мВ	0,02% + 2 единицы	

	-10,00 мВ - 75,00 мВ	THE STATE OF THE PRINCIPLE (HODGE II : DOCTOM)
		0,025 % + 1 единица (через ТС разъем)
Сила постоянного тока	24,000 MA	0,02% + 2 единицы
Сопротивление	0,0 - 400,0 Ω	0,1Ω (4-хжильный), 0.15Ω (2-х- и 3-хжильный)
	401 - 1500 Ω	0,5Ω (4-хжильный), 1Ω (2-х- и 3-хжильный)
	1500 - 3200 Ω	1Ω (4-хжильный), 1,5Ω (2-х- и 3-хжильный)
Частота	2,0 - 1000,0 CPM	0,05 % + 1 единица
	1,0 - 1100,0 Гц	0,05 % + 1 единица
	1,00 кГц - 10,00 кГц	0,05 % + 1 единица
	Чувствительность	Минимум двойной амплитуды 1 В
Давление	Точность	От 0,025% диапазона при использовании любого из 8 безопасных модулей давления.
		(для получения подробных спецификаций см. модули давления в дополнительном оборудовании и аксессуарах)
		Имеются модули для дифференциального, манометрического, абсолютного, двойного, высокого давления и для вакуума.
Точность возбуждения		
Напряжение постоянного тока	100,00 мВ	0,02%+2 единицы
	10,000 B	0,02%+2 единицы
	-10,00 мВ - 75,00 мВ	0,025 % + 1 единица (через ТС разъем)
Сила постоянного тока	24,000 мА (Возбуждение)	0,02% + 2 единицы
	24,000 мА (Моделирование)	0,02% + 2 единицы
Сопротивление	15,0 - 400,0 Ω	$0.15\Omega$ (ток. возб. $0.15$ - $0.5\text{MA}$ ), $0.1\Omega$ (ток возб. $0.5$ - $2\text{MA}$ )
- Сопротивление		
	401 - 1500 Ω	0,5 Ω(ток возбуждения 0,05 - 0,8 мА)
	1500 - 3200 Ω	1 Ω(ток возбуждения 0,05 - 0,4 мА)
Частота	2,0 - 1000,0 CPM	0,05%
	1,0 - 1100,0 Гц	0,05%
	1,00 кГц - 10,00 кГц	0,25%
	Форма сигнала:	Прямоуг. импульс двойной амплитуды 5 В, отклонение -0.1 В
	ann I	
Импульсные RTD трансмиттеры и термоп	тары	
Импульсные RTD трансмиттеры и термоп Точность измерений:	пары NI-120	0,2 °C
		0,2 °C 0,33 °C
	NI-120	
	NI-120 PT-100 (385)	0,33 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS)	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385)	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385)	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385)	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Разрешение:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,1 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение: J:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Разрешение: J: K:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение: J: К: Т:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,8 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Разрешение: J: K:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение: J: К: Т:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,8 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение: J: К: Т:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,8 °C 0,7 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение: J: K: T: E: R:	0,33 °C  0,3 °C  0,3 °C  0,2 °C  0,2 °C  0,1 °C  0,7 °C  0,8 °C  0,8 °C  0,7 °C  1,8 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение: J: К: Т: Е: R: S:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение: J: К: Т: Е: R: S: B:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C 1,4 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение:  J:  K:  T:  E:  R:  S:  B:  L:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385)  Разрешение:  J:  К:  Т:  E:  R:  S:  B:  L:  U:  N:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,9 °C 0,7 °C 0,9 °C
	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (393)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         Pазрешение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Разрешение	0,33 °C  0,3 °C  0,3 °C  0,2 °C  0,1 °C  0,7 °C  0,8 °C  0,7 °C  1,8 °C  1,4 °C  0,7 °C  0,75 °C  0,9 °C  0,1 °C, 0,1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F
	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение:  J:  K:  T:  E:  R:  S:  B:  L:  U:  N:  Разрешение  XK	0,33 °C  0,3 °C  0,3 °C  0,2 °C  0,1 °C  0,7 °C  0,8 °C  0,7 °C  1,8 °C  1,5 °C  1,4 °C  0,7 °C  0,7 °C  1,4 °C  0,7 °C  1,6 °C
Точность измерений:	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение:  J:  K:  T:  E:  R:  S:  B:  L:  U:  N:  Разрешение  XK  ВР	0,33 °C  0,3 °C  0,3 °C  0,2 °C  0,2 °C  0,1 °C  0,7 °C  0,8 °C  0,7 °C  1,8 °C  1,5 °C  1,4 °C  0,7 °C  0,7 °C  1,4 °C  0,7 °C  1,4 °C  1,4 °C  1,5 °C  1,4 °C  1,2 °C  1,2 °C
	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (393)         PT-100 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Paзрешение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Pазрешение         XK         BP         NI-120	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 1,4 °C 0,7 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 1,2 °C 0,9 °C 1,2 °C 0,2 °C
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (393)         PT-100 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Pазрешение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Разрешение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)	0,33 °C  0,3 °C  0,3 °C  0,2 °C  0,1 °C  0,7 °C  0,8 °C  0,7 °C  1,8 °C  1,4 °C  0,7 °C  1,4 °C  0,7 °C  0,7 °C  1,4 °C  0,7 °C  1,4 °C  0,7 °C  1,2 °C  0,33 °C  0,33 °C
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Pазрешение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Разрешение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (393)	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 1,4 °C 0,7 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,9 °C 1,5 °C 0,9 °C
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (393)         PT-100 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Pазрешение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Разрешение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)	0,33 °C  0,3 °C  0,3 °C  0,2 °C  0,1 °C  0,7 °C  0,8 °C  0,7 °C  1,8 °C  1,4 °C  0,7 °C  1,4 °C  0,7 °C  0,7 °C  1,4 °C  0,7 °C  1,4 °C  0,7 °C  1,2 °C  0,33 °C  0,33 °C
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Pазрешение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Разрешение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (393)	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 1,4 °C 0,7 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,9 °C 1,5 °C 0,9 °C
Точность измерений:	NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) Pазрешение:  J:  K:  T:  E:  R:  S:  B:  L:  U:  N:  Разрешение  XК  ВР  NI-120 PT-100 (385)  PT-100 (393) PT-100 (JIS)	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,75 °C 0,9 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,75 °C 0,9 °C 0,75 °C 0,9 °C
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Paspeшение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Paspeшение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,9 °C 1,4 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Paзрешение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Paзрешение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,8 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,9 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,9 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,9 °C
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         P3решение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Pазрешение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (393)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,9 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,9 °C 1,8 °C 0,9 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,2 °C
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Paзрешение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Paspeшение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Pазрешение:         Примечание:	0,33 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,1 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,8 °C 0,7 °C 1,8 °C 1,5 °C 1,4 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,7 °C
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Paspeшение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Paspeшение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (385)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Paspeшение:         Примечание:         J:	0,3°C 0,3°C 0,3°C 0,2°C 0,1°C 0,1°C 0,7°C 0,8°C 0,8°C 0,7°C 1,8°C 1,5°C 1,4°C 0,7°C 0,7°C 0,7°C 0,7°C 0,7°C 0,8°C 0,7°C 0,8°C
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Paзрешение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Paзрешение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (393)         PT-100 (385)         PT-200 (385)         PT-1000 (385)         Pазрешение:         Примечание:         Примечание:         Примечание:         J:         K:	0,3°C 0,3°C 0,3°C 0,2°C 0,3°C 0,2°C 0,1°C 0,1°C 0,7°C 0,8°C 0,8°C 1,8°C 1,5°C 1,4°C 0,7°C 0,7°C 0,7°C 0,7°C 0,7°C 0,8°C 0,9°C 0,1°C 0,0°C 0,0°C 0,0°C 0,3°C 0,3°C 0,3°C 0,3°C 0,3°C 0,3°C 0,3°C 0,3°C 0,2°C 0,1°C 0,1°C Точность указана для измерений, произведенных с помощью 4 проводов
Точность измерений:	NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (JIS)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Paspeшение:         J:         K:         T:         E:         R:         S:         B:         L:         U:         N:         Paspeшение         XK         BP         NI-120         PT-100 (385)         PT-100 (385)         PT-200 (385)         PT-500 (385)         PT-1000 (385)         Paspeшение:         Примечание:         J:	0,3°C 0,3°C 0,3°C 0,2°C 0,1°C 0,1°C 0,7°C 0,8°C 0,8°C 0,7°C 1,8°C 1,5°C 1,4°C 0,7°C 0,7°C 0,7°C 0,7°C 0,7°C 0,8°C 0,7°C 0,8°C

	R:	1,4 °C	
	S:	1,5 °C	
	B:	1,4 °C	
	L:	0,7 °C	
	U:	0,75 °C	
	N:	0,9 °C	
	Разрешение	J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, B, R, S: 1 °C	
	хк	0.6°C	
	ВР	1.2°C	
Линейно-нарастающие функции	Функции возбуждения:	Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление.	
	Функции линейного изменения	Функция медленного, быстрого (пилообразного) линейного изменения, пошаговая функция (шаг 25%)	
Функция мощности сети	Напряжение:	12 B	
	Точность:	10%	
	Максимальный ток:	22 мА, защита от короткого замыкания	
Функции задания шага	Функции возбуждения:	Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление.	
	Шаги	25% диапазона, 100% диапазона	
Электрический стандарт безопасности			
Полученные одобрения	I.S. Class I, Division 1 Groups B-D		
Механические и общие характеристики			
Размер 130 x 236 x 61 мм			
Bec	0,85 кг		
Батареи	4 щелочных элемента АА		
Гарантия	антия 3 года		
Замена аккумуляторных батарей	Отдельный аккумуляторный отсек для быстрой смены батареи без нарушения отметки о калибровке		
Присоединения к боровому порту Соединительное устройство блока давления			

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Калибратор Fluke 725	1 шт.
Один набор наращиваемых измерительных проводов	1 шт.
Один набор измерительных проводов TL 75	1 шт.
Руководства для пользователей	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83