



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

устройство поверки индукционных счетчиков (без держателя)

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18



Описание Марс-Энерго УФС-И без держателя

Устройство фотосчитывающее (в дальнейшем УФС). УФС-И для поверки индукционного счетчика электроэнергии (с диском) (необходимо на счетчик установить УФС и подключить его к частотному входу измерительного прибора).

УФС-И запоминает среднюю освещенность вращающегося диска счетчика от излучателя и регистрирует уменьшение освещенности при прохождении перед фотоприемником метки диска (черной или красной).

Характеристики Марс-Энерго УФС-И без держателя

Параметр	Значение
Амплитуда импульсов	(U пит $\pm$ 0,5) В
Длительность импульса	(10 $\pm$ 5) мс
Частота f (Гц)	Пропорциональна измеряемой счетчиком мощности
Габаритные размеры	110 x 90 x 200 мм
Масса	не более 0,5 кг
Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	- 20 °C до + 50 °C
Относительная влажность	90% при + 30 °C
Атмосферное давление	от 70 до 106,7 кПа (537 - 800 мм рт. ст.)

Комплектация Марс-Энерго УФС-И без держателя

№	Наименование	Количество
1	Устройство поверки индукционных счетчиков - УФС-И	1
2	Паспорт	1
3	Упаковка	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83