



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
КИ-АКИП-9702

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-9702

Характеристики АКИП-9702

Типы фреона	R-32, R-22, R-134a, R1234yf, R-404a, R-410a
Чувствительность	4 г...14 г/в год (CFC, HCFC, HFC и их смеси)
Отсечка фона	Ручная и автоматическая
Режим детектирования	ГРУБО/ СРЕДНЕ/ ТОЧНО
Дисплей, шкала	Трехцветная светодиодная
Источник питания	DC адаптер 3,7 В, аккумулятор (Li-Ion) 1960мАч
Особенности	Встроенный фонарик наконечника, для подсветки в трудно доступных местах. Звуковой сигнализатор, сменный датчик, индикатор разряда батареи, индикатор неисправности датчика. Мера утечки в комплекте поставки. Длина гибкого зонда сенсора 45 см. Габариты 184 ? 70 ? 40 мм, масса 340 г.

Комплектация АКИП-9702

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор утечки АКИП-9702	1
2.	USB кабель	1
3.	Инструкция по эксплуатации	1
4.	Тестовая емкость для проверки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83