РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51 литель иммитанса (RLC-метр) HIOKI 3511-50



To Ди Ин ПК Эл

> Pa Ве

> Ба

Это прибор, отлично сочетающий в себе три важнейших показателя: высокая надежность, быстродействие и низкая цена. Минимальное время измерения 5 миллисекунд при основной точности ±0,08 % делают измерительный прибор подходящим для использования на поточных линиях и лабораториях. Встроенный компаратор значительно уменьшает время такта поточной линии. Очень компактный корпус, яркий дисплей, который облегчит Вашу работу и позволит произвести настройки на месте.

С такой скоростью измерений, такой точностью и малой ценой, этот измерительный прибор обязан удовлетворить потребности множества пользователей.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая скорость измерений: 5 мс (1 кГц) или 13 мс (120 Гц)
- Высокая точность: ±0,08 %
- Встроенный компаратор

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измеряемые параметры	Z , Θ (фазовый угол), С, L, R, D (тангенс угла потерь), Q (добротность)
Метод измерений	источник: напряжение 50 мВ, 500 мВ, 1 В, RMS (AC)
	обнаружение: напряжение АС
Номинальная частота	120 Гц или 1 кГц
Диапазоны измерений	Z , R:10 мОм 200,00 мОм (зависит от условий)
	9:-90,00°+90,00°
	С:0,940 пФ 999,99 мФ
	L:1,600 мкГн 200,00 кГн
	D:0,0001 1,9900
	Q:0,85 999,99
Основная погрешность	Z : ±0,08 % MB, Θ: ±0,05°
Время измерений	от быстрого: 5 мс до медленного: 300 мс (при частоте 1 кГц)
	от быстрого: 13 мс до медленного: 400 мс (при частоте 120 Гц)
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой, макс.число 99999
Функция компаратора	Установки: верхний и нижний пределы, абсолютное значение.
	Выход: 3 уровня (Hi, In, Lo), или (Pass - прошел, Fail - не прошел), открытый коллектор, изолированный (замкнутый).
Интерфейс	GP-IB, RS-232C (опция)
Внешний принтер	9442 (использовать с 9443-02 или -03/9444)
Электропитание	от 100 до 240 В, АС (50/60 Гц)
абаритные размеры, масса	100 мм Выс. × 210 мм Шир. × 168 мм Толщ.,2,5 кг
Аксессуары	предохранитель, кабель питания

Для полноценной работы прибора необходимы дополнительные модули (9261, 9262, 9140), которые не входят в комплект поставки измерителя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кабель питания
- Руководство по эксплуатации

