



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Указатель фаз HIOKI 3126-10



На

Тел  
ра

Вл

Ра

Ве

### Описание Указатель фаз HIOKI 3126-10

Hioki 3126-10 компактный прибор, позволяющий определять последовательность чередования фаз контактным способом. Обнаружение последовательности чередования фаз сигнализируется вращением диска.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                          | Значение                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Функции измерений                                 | обнаружение фаз (положительных, отрицательных), последовательность фаз |
| Диапазон напряжения                               | от 110 до 480 В AC (40/70 Гц)                                          |
| Лимит времени измерений при различных напряжениях | при 110 В - непрерывно, при 220 В - 30 минут, при 480 В – 4 минуты     |
| Условия работы                                    | от 0 до 40 °С, относительная влажность не более 80 %                   |
| Габаритные размеры, масса                         | 70 × 75 × 35 мм, 0,28 кг, длина шнура 1,2 м                            |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- сумка для переноса,
- руководство по эксплуатации.

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83