



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: APPA A18 Plus



WWW.RIST.RU

| | |
|--------------------------------|-------|
| Диаметр захвата | _____ |
| Переменное напряжение U | _____ |
| Постоянное напряжение U | _____ |
| Переменный ток I | _____ |
| Постоянный ток I | _____ |
| Частота тока | _____ |
| Ток постоянный | _____ |
| Ток переменный | _____ |
| Назначение | _____ |
| Ваттметр | _____ |

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A18 PLUS:

- Измерение мощности (до 600 кВт) и коэффициент мощности;
- Измерение пост. и перем. (TRMS) тока (до 600А);
- Измерение пост. и перем. (TRMS) напряжения (до 600В);
- Определение порядка чередования фаз, измерение частоты, сопротивления;
- Регистрация бросков пускового тока, гармонических искажений (THD) и температуры;
- Режим удержания и D-измерения;
- Регистрация пиковых, макс/мин значений тока и напряжения.;
- Измерение переменного сигнала со смещением (AC+DC);
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
- Повышенная безопасность, современный дизайн, противоударное исполнение;
- Автовыбор режима измерений, автовыключение.

Характеристики APPA A18 Plus

| Измеряет | DCA ACA DCV ACV Сопротивление Мощность Температура |
|----------------------------------|--|
| Ток переменный А | 600 |
| Ток постоянный А | 600 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 20 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Частота максимум (МГц) | 0,004 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Ваттметр | да |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| Особенности | Мощность 400 кВт / погр 0.001 кВт |

Комплектация APPA A18 Plus

| № | Наименование | Количество |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1. | Клещи токоизмерительные APPA A18 plus | 1 |
| 2. | Измерительные провода | 2 |
| 3. | Источник питания (установлен) | 1 |
| 4. | Транспортная сумка | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83