

МЕГЕОН 2006З



ЦИФРОВОЙ
ТЕРМОГИГРОМЕТР



руководство
пользователя

● СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 2 |
| ОСОБЕННОСТИ..... | 3 |
| СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ..... | 3 |
| ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ..... | 4 |
| ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ..... | 4 |
| ДИСПЛЕЙ..... | 5 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ..... | 5 |
| ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ..... | 11 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 11 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ..... | 12 |
| ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ..... | 12 |
| УХОД И ХРАНЕНИЕ..... | 12 |
| ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 13 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ..... | 13 |

● УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА

● СТАНДАРТЫ

RoHS **ЕАЕ** **CE**

● СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора актуально на момент публикации

● ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 20063 – это современный, компактный, высокочувствительный термогигрометр с функцией передачи данных при помощи Bluetooth мобильному устройству на платформе Android. Прибор имеет функцию получения данных максимального и минимального значений. Прибор будет незаменим при измерениях температуры и влажности окружающей среды, воздуха в производственных помещениях, офисах, домах и т.д..

ОСОБЕННОСТИ

- Одновременное измерение температуры и влажности
- Две единицы измерения температуры (°C/°F);
- Измерение максимальных и минимальных значений
- Измерение точки росы
- Измерение температуры влажного термометра
- Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой
- Индикатор разряда батареи
- Функция удержаний
- Автоматическое выключение

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию.
- Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейку и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, (извлечь батарейку) и после стабилизации температуры, выдержать его без упаковки не менее 3 часов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте при температуре не выше +60°C.
- Используйте только по прямому назначению.
- Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.
- Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

● ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения термогигрометра МЕГЕОН 20063, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.
- Проверьте комплектацию прибора.
- Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.


● ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Защитный колпачок
- 2 Дисплей
- 3 Кнопка выбора режима «MAX/MIN»
- 4 Кнопка включения/активации подсветки
- 5 Кнопка удержания показаний «HOLD»
- 6 Универсальное крепление для штатива
- 7 Крышка батарейного отсека



● ДИСПЛЕЙ

- 1 Режим записи
- 2 Режим чтения
- 3 Режим удаления
- 4 Пиктограмма Bluetooth
- 5 Индикатор автоматического выключения
- 6 Индикатор батареи
- 7 Индикатор удержания показаний «HOLD»
- 8 Индикатор режима «MAX»
- 9 Индикатор режима «MIN»
- 10 Индикатор превышения
- 11 Индикатор понижения
- 12 Измеренное значение температуры
- 13 Единица измерения °C
- 14 Индикатор точки росы
- 15 Температура влажного термометра
- 16 Единица измерения °F
- 17 Измеренное значение влажности
- 18 Индикатор активной сигнализации
- 19 Относительная влажность %
- 20 Индикатор выключененной сигнализации



● ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

● ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Откройте крышку батарейного отсека и установите, соблюдая полярность, 3 батареи типа AAA (R6) 1,5 В или аналогичный по размерам и характеристикам аккумулятор. При работе от аккумулятора, возможна некорректная работа индикатора разряда.

● ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА/ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ЭКРАНА

Для включения кратковременно нажмите кнопку .

Включение подсветки осуществляется кратковременным нажатием кнопки .

● ИЗМЕРЕНИЯ

После включения прибор перейдет в режим текущих измерений.

При необходимости зафиксируйте полученное значение нажатием кнопки .

● ИЗМЕРЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЙ

Проведение измерений в режимах «MAX/MIN» происходят с автоматическим удержанием максимального и минимального значений до тех пор пока значения температуры и влажности не увеличиваются или не уменьшаются.

Кратковременно нажмите кнопку **[MAX/MIN]**. На дисплее отобразится индикатор «**MAX**» и автоматически будет фиксироваться максимальное значение при измерении показателей температуры и влажности в большую сторону. Повторно нажмите кнопку **[MAX/MIN]** для перехода в режим измерения минимальных значений. Выход в режим текущих значений осуществляется также кнопкой **[MAX/MIN]**. При необходимости зафиксируйте максимальное или минимальное значение нажатием кнопки **[HOLD]**.

● ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ

На выключенном приборе нажмите и, удерживая кнопку **[MIN/MAX]**, нажмите кнопку включения **[]**. На дисплее отобразится значок "----". Кнопкой **[HOLD]** выберите требуемый режим работы:

°C - измерение температуры в **°C**

DP - измерение температуры точки росы

WB - измерение температуры влажного термометра

°F - измерение температуры в фаренгейтах

Подтвердите выбор удержанием кнопки **[]**

● ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Производится при выключенном приборе. Нажмите одновременно кнопки **[HOLD]** и **[]** до момента отображения на экране индикатора «**NO**». Индикатор автоматического выключения не будет отображаться на экране до следующего включения прибора.

● РЕЖИМЫ ЗАПИСИ, ПРОСМОТРА И УДАЛЕНИЯ ДАННЫХ

Нажмите и удерживайте кнопку **[MAX/MIN]** до появления мигающей индикации «**REC READ DEL**». Далее выбор режима осуществляется последовательным нажатием кнопки **[MAX/MIN]**.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку **[HOLD]**. В режиме **[REC]** запись показаний осуществляется каждые 5 секунд. Далее для перехода в режим просмотра данных **[READ]** во время записи нажмите кнопку **[MAX/MIN]**

При этом запись остановится. Просмотр данных осуществляется последовательным и быстрым нажатием кнопки **HOLD**. Память прибора позволяет сохранить до 999 измерений. В поле измерений относительной влажности будет отображаться порядковый номер измерения. Для перехода в режим удаления данных кратковременно нажмите кнопку **MAX/MIN**. Удаление подтвердите кнопкой **HOLD**.

Выход из режима «**REC READ DEL**» осуществляется нажатием кнопки **HOLD** во время мигания индикации режима на экране.

● ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Осуществляется продолжительным удержанием в нажатом положении кнопки **HOLD**. Прибор будет сигнализировать при превышении установленного значения. Установка верхнего и нижнего пределов сигнализации осуществляется через приложение на устройстве **Android**. Функция актуальна только для модели с **Bluetooth**.


● ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для выключения прибора удерживайте нажатой кнопку **⊕**

Прибор автоматически выключится после 10 мин бездействия.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ ANDROID

Установите на смартфон/планшет приложение **RH-Meter** из **Play Market**. В меню настроек прибора и смартфона/планшета активируйте функцию **Bluetooth**. Затем откройте приложение и нажмите на красную кнопку **START** в нижней части экрана. На экране появится всплывающее окно с кнопкой **SEARCH**. Нажмите на кнопку для поиска прибора. Прибор должен определиться как **RH Meter** с **Mac-** адресом. Нажмите на найденный прибор для подключения связи. Прибор готов к проведению измерений.





Настройка сигнализации

Нажмите на знак «» в верхнем правом углу. Главное меню сменится на меню настроек **Setting**. В разделе **Alarm Setting** установите значения при которых будет осуществляться звуковое оповещение прибора. Сохраните изменения кнопкой **Save**. Возврат на главную страницу осуществляется нажатием иконки <



| Parameter | Unit | Min | Max | Status |
|-----------------------|--------------|-----|-----|--|
| Degree Celsius | (-20°C~70°C) | -20 | 70 | <input checked="" type="checkbox"/> Open |
| Fahrenheit Degree | (-4°F~158°F) | -4 | 158 | <input type="checkbox"/> Close |
| Humidity | (0~100%RH) | 0 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> Open |
| Dew-Point Temperature | (-20°C~50°C) | -20 | 50 | <input type="checkbox"/> Close |
| Wet Bulb Temperature | (-20°C~50°C) | -20 | 50 | <input type="checkbox"/> Close |

В разделе **APP Measuring Flequency** установите интервал записи в приложении. Выбор подтвердите нажатием кнопки **YES**.



В разделе **Meter Storage Interval** установите интервал записи в приборе. Выбор подтвердите нажатием кнопки **YES**.


Удалённое управление прибором осуществляется через приложение кнопками **Start Meter Storage**, **Read Meter Storage** и **Clear Meter Storage**. Представленные кнопки полностью дублируют функции записи, просмотра и очистки данных описанных выше.

Включение записи

Нажмите **Start** на лицевой вкладке приложения. Прибор начнёт запись измерений. На экране будет строиться график температуры **Celsius** (Цельсий), во вкладке **Fahrenheit** строится график движения температуры «Фаренгейт». Далее в окне **Humidity** график движения изменения влажности. В окне **Dew Point** показан график «Точка росы». Вкладка **Wet Bulb** отображает график температуры мокрого термометра. Во вкладке **List** записываются все полученные данные в виде числовых значений.


Сохранение результатов

Ниже под графиками имеется кнопка **SAVE**. Нажмите её, если требуется сохранить результаты измерений.



Просмотр результатов

В дальнейшем перейдя в сохранённый результат можно просмотреть данные измерений. Для этого нажмите на сохранённый файл. Для удаления данных смахните файл вправо. Также возможно перенести файл в память устройства, нажав на пиктограмму .



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Температура | Относительная влажность | Точка росы | Мокрый термометр |
|------------------------------------|--|---|--|------------------|
| Диапазон измерения | 20 ... 70°C (-4 ... 158°F) | 0 ... 100% | -20...50°C | -20 ... 50°C |
| Разрешение | 0,1°C | 0,1% | 0,1°C | 0,1°C |
| Погрешность измерений | ±1°C (в диапазоне 5 ... 70°C) | ±4% (при 25 °C в диапазоне 10 ... 90%) В других условиях ±5% | ±2°C (в диапазоне 5 ... 50°C и относительной влажности 10 ... 90%) | |
| Максимальное время отклика | 30 секунд | | | |
| Питание | Батарея 1,5 тип AAA -3 шт. | | | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ... 45°C Относительная влажность: не более 85% | | | |
| Условия транспортировки и хранения | Температура: -20 ... 60°C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата. | | | |
| Размер | 180 x 56 x 36 мм | | | |
| Вес | 130 г с батарейками | | | |

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Описание неисправности | Вероятная причина | Устранение |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Прибор не включается | Полностью разряжены батареи | Замените батареи |
| | Прибор неисправен | Обратитесь в сервисный центр |
| Точность измерений не соответствует заявленной | Разряжены батареи | Замените батареи |
| | Прибор неисправен | Обратитесь в сервисный центр |
| Уменьшились углы обзора ЖК-дисплея. | Разряжены батареи | Замените батареи |

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года . Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

● МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если на дисплее ничего не появляется после замены батареек и включения питания, проверьте правильно ли они установлена. Откройте крышку батарейного отсека и проверьте - символы «+» и «-» на батарейках, должны соответствовать символам «+» - «-» в отсеке.
- Если на дисплее отображается значок недостаточного заряда, во избежание неточных измерений, следует заменить батарейки.
- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!
- Когда прибор не используется долгое время, удалите из него батарейки, чтобы избежать утечки электролита из них, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженные батарейки даже на несколько дней.



ВНУТРИ ПРИБОРА
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

● УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 80\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

● ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания



● ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер;
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта

● КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Термогигрометр МЕГЕОН 20063 - 1 шт.
- 2 Батарея 1,5 тип AAA - 3 шт.
- 3 Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- 4 Гарантийный талон - 1 экз.

