


Руководство по эксплуатации




Приёмник излучения

 **RGK LD-90**


www.rusgeocom.ru

1. Устройство прибора

1.1 Общее устройство




1. 2 Светодиодный дисплей



2. Работа с прибором

2.1 Установка батарей

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите батареи согласно полярности.
3. Плотнo закройте и защёлкните крышку батарейного отсека.



Внимание!

Не используйте вместе батареи разных типов и с разной оставшейся ёмкостью.

2.2 Включение/выключение

1. Нажмите кнопку включения  для начала работы.
2. При включении на короткое время ЖК-экран отображает все иконки и символы (это проверка экрана на правильность работы).
3. Когда прибор включён, нажимайте кнопку включения для включения и отключения подсветки.
4. Нажатие и удержание кнопки включения более 3 секунд выключает прибор.

Примечание

Приёмник автоматически выключается через 30 минут бездействия (отсутствия лазерного луча) для экономии заряда батареи.

2.3 Включение и выключение подсветки

Когда прибор включён, нажмите кнопку включения  для включения и отключения подсветки.

Примечание

Подсветка автоматически отключается через 10 минут бездействия и отсутствия лазерного луча.

2.4 Единицы измерения

Когда прибор включён, нажмите кнопку  для переключения единиц измерения между миллиметрами и дюймами.

2.5 Звуковые сигналы

Когда прибор включён, нажмите кнопку  для изменения громкости звукового сигнала.

 Громкий звуковой сигнал

 Тихий звуковой сигнал

Нет обозначения - звуковой сигнал отключен.

По умолчанию при включении прибора установлен громкий звуковой сигнал.

2.6 Точность


Когда прибор включён, нажмите кнопку  для циклического переключения точности между высокой, нормальной и низкой.


2.7 Держатель приёмника

Приёмник можно использовать отдельно или с держателем для крепления на рейку.

Для установки держателя на приёмник:

1. Прикрепите скобу к приёмнику, используя установочное отверстие.
2. Зафиксируйте конструкцию винтом.





5. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон работы	300 м
Погрешность (3 режима)	$\pm 1, \pm 2$ и ± 5 мм
Диапазон обнаружения лазера	130 мм
Индикация	дисплей + звук
Источник питания	4*AA
Время работы от батареи	24 часа
Автоматическое выключение	через 30 минут бездействия
Класс защиты корпуса	IP54
Рабочая температура	от -10 до 50°C
Температура хранения	от -20 до 70°C