



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ART DRYWELL
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Кабель Fluke HART DRYWELL

Комплект интерфейсного кабеля, который включает нуль-модем для подключения Fluke 754 с сухими скважинами Fluke Calibration и микрованнами для автоматизации и документирования калибровки датчиков температуры и передатчиков в полевых условиях или на стенде.

- Калибраторы термометров с микропланшетами 6102, 7102 и 7103
- Промышленный двухблочный термометр-калибратор 9009
- Ручные сухие скважины 9100S и 9102S
- Полевые сухоблочные калибраторы температуры 9142, 9143 и 9144, 9190A Ultra-Cool
- Калибраторы для метрологических скважин 9170, 9171, 9172 и 7173

Для более продвинутой автоматизации на стенде идёт программное обеспечение для калибровки температуры MET TEMP II V5.0, оно идеально подходит для калибровок, требующих нескольких источников температуры, создания калибровочных коэффициентов и отчетов.

Характеристики Кабель Fluke HART DRYWELL

Параметры	Значения
Тип аксессуара	кабель
Назначение	для калибраторов процесса Fluke

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83