



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по России по номеру
8 800 500-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 651057



Описание Аккумулятор для Trimble 5600/GDM

Батарея внешняя Ni-Mh для тахеометров Trimble 5600/Geodimeter 600. Ёмкость батареи составляет 3800 мАч при напряжении 12 В. Для зарядки используется универсальное ЗУ универсальное Trimble.

Купить аккумулятор для Trimble 5600/GDM, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Аккумулятор для Trimble 5600/GDM

	Батарея для тахеометра Trimble 5600/GDM
Назначение	для тахеометра Trimble 5600/GDM
Тип	Ni-MH
Напряжение	12 В
Ёмкость	3.8 Ач

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83