



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00001473



| | |
|-------------------------|---------------|
| Диаметр захвата | _____ |
| Переменное напряжение U | _____ |
| Переменный ток I | _____ |
| Ток переменный | _____ |
| Назначение | _____ Тс |
| Измерение температуры | _____ |
| Измерение True RMS | _____ |
| Гибкие | _____ |
| Длина корпуса (см) | _____ |
| Погрешность | _____ ± (2 %) |

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A0:

- Измерение переменного тока до 300А;
- Измерение СКЗ сигнала произвольной формы TRMS;
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения VoltSense;
- Измерение бросков тока (Inrush);
- Фильтр низких частот;
- Автовыбор предела измерения;
- Удержание показаний;
- Автовыключение питания.

Характеристики APPA A0

| | |
|----------------------------|------------------|
| Измеряет | АСА Пусковой ток |
| Ток переменный А | 300 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Диаметр губок (мм) | 23 |

Комплектация APPA A0

| № | Наименование | Количество |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | Клещи электроизмерительные APPA A0 | 1 |
| 2. | Чехол для хранения | 1 |
| 3. | Элемент питания | 2 |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 |