БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Pa

Ве



НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА DT-86

Компактный люксметр DT-86 удобный и легкий прибор для измерения освещенности. Он может легко найти применение во множестве задач – от проверки освещенности в повседневной жизни до уровня измерения освещенности в офисах и на производстве.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКСМЕТРА DT-86

- Современный компактный дизайн;
- Подсветка дисплея;
- Автовыключение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА DT-86

Параметр	Значение	
Освещенность	40000 лк: ±(5%+10емр)	
Скорость измерения	1.5 изм/с	
Размеры	157 x 55 x 32 мм	
Bec	138 г	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-86

Nº	Наименование	Количество
1	Люксметр DT-86	1
2	Руководство пользователя	1
3	Элемент питания 9 В типа Крона	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

+7 (495) 258-80-83