



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Высоковольтный 8000 HVDM с кейсом

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

То
та

То
та

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 8000 HVDM:

- Измерение постоянного напряжения до 3000 В, переменного напряжения до 2000 В;
- Рекомендован для измерения солнечных, фотоэлектрических систем;
- Функции автоматического выбора пределов, удержание результатов измерений (Hold);
- Индикация уровня заряда батареи и автоматическое выключение;
- Категория электробезопасности, кат IV 600 В, кат III 1000 В.

Характеристики SEW 8000 HVDM с кейсом

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA
Напряжение постоянное	3000 В
Напряжение переменное	2000 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	400 мА
Ток переменный	400 мА
Разрешение по току	0,1 мкА
TrueRMS	Да
Особенности	Вариант исполнения мультиметра 8000 HVDM в комплекте с кейсом для переноски прибора и аксессуаров. Измерение постоянного напряжения до 3000 В, переменного напряжения до 2000 В. Рекомендован для измерения солнечных, фотоэлектрических систем. Функции автоматического выбора пределов, удержание результатов измерений (Hold). Индикация уровня заряда батареи и автоматическое выключение. Категория электробезопасности, кат IV 600 В, кат III 1000 В.

Комплектация SEW 8000 HVDM с кейсом

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр высоковольтный 8000 HVDM	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Комплект измерительных проводов (3шт)	1
4.	Батарея питания	2
5.	Комплект зажимов (3шт)	1
6.	Кейс для переноски	1
7.	Ремень на руку	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83