



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

Указатель опасного напряжения

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди  
Пи  
  
Ча  
то  
  
Со  
  
На  
та  
  
Ди  
изи

## Описание SEW 288 SVD

Указатель опасного напряжения 288 SVD: Предназначен для обеспечения безопасности персонала работающего в условиях возможного наличия источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели и т. д.; Бесконтактное определение наличия переменного напряжения от 80 В до 44 кВ; Удаленность от детектируемого источника напряжения: от 5 см до 10 м; Индикация наличия напряжения: световой индикатор повышенной яркости и непрерывный звуковой сигнал; Встроенная схема контроля работоспособности; Простота в эксплуатации; Батарейное питание; Водонепроницаемый корпус позволяет использовать прибор внутри и вне помещений; Оборудован поясной клипсой и ремешком для ношения; Масса 146 г (с батареей).

## Характеристики SEW 288 SVD

Диапазон рабочих напряжений	240 В ... 50 кВ
Режим работы	бесконтактный
Дистанция срабатывания	10 см ... 10 м
Акустический индикатор наличия фазы	Да, 75 дБ
Визуальный индикатор наличия фазы	Да
Особенности	Масса

## Комплектация SEW 288 SVD

№	Наименование	Количество
1.	Указатель опасного напряжения 288 SVD	1
2.	Батарея	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83