



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК +7 (495) 258-80-83 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ПЕРОВОДСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Устройство для измерения нагрузки



Описание Марс-Энерго ПИНТ

Если в комплект поставки Прибора Энергомонитор-3.3Т1 не входят токоизмерительные клещи 10А или БТТ 5А, мощность нагрузки измерительного трансформатора может быть измерена с помощью ПИНТ (с подключением в разрыв вторичной цепи).

Характеристики Марс-Энерго ПИНТ

Параметр	Значение
Погрешность измерения полной мощности	±0,2%

Комплектация Марс-Энерго ПИНТ

№	Наименование	Количество
1	Устройство для измерения нагрузки - ПИНТ	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83