



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
люксметр

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Пи
Tel
ра
Pa
Be

Описание ПрофКиП Ю116 — люксметр

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

Люксметр ПрофКиП Ю116 является универсальным прибором для определения уровня освещенности. Применяется при исследовании электрооптических источников света, применяемых в различных областях. Широкое применение люксметра ПрофКиП Ю116 в научных исследованиях, металлургии, промышленности, в сельском хозяйстве, а также охране труда, обусловлено высоким профессиональным уровнем данного прибора и богатым функционалом. Люксметр ПрофКиП Ю116 оснащен усовершенствованным выносным датчиком освещенности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

- Диапазон измерений: 1 люкс ... 200000 люкс
- Тип датчика: выносной
- Точность: $\pm 3\%$
- Разрешение: 1 люкс / 1 FC
- Повторяемость измерений: $\pm 2\%$
- Частота измерений: 1.5 изм /с
- Время ответа: 1 с
- Единицы измерения: люкс, FC

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

Параметры	Значения
Диапазон измерений	1 люкс ... 200000 люкс
Тип датчик	выносной
Точность	$\pm 3\%$
Разрешение	1 люкс, 1 FC
Повторяемость измерений	$\pm 2\%$
Частота измерений	1.5 изм /с
Время ответа	1 с
Единицы измерения	люкс, FC
Функции	
Выбор диапазона измерений	вручную
Удержание показаний (HOLD)	
Регистрация пиковых значений	
Индикация выхода за диапазон измерений	
Индикация разрядки батареи	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

- Режим работы: 0°C ... 40°C
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 151x83x26.5 мм
- Вес: 0.209 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

Наименование	Количество
Люксметр ПрофКиП Ю116	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116

Параметр	Значение
Диапазон измерений	1 люкс ... 200000 люкс
Тип датчик	Выносной
Точность	±3%
Разрешение	1 люкс, 1 FC
Повторяемость измерений	±2%
Частота измерений	1.5 изм /с
Время ответа	1 с
Единицы измерения	Люкс, FC
Функции	
Выбор диапазона измерений	Вручную
Удержание показаний (HOLD)	
Регистрация пиковых значений	
Индикация выхода за диапазон измерений	
Индикация разрядки батареи	
Общие данные	
Режим работы	0°C ... 40°C
Питание	9 В батарея
Габаритные размеры	151x83x26.5 мм
Вес	0.209 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП Ю116

№	Наименование	Количество
1	Люксметр ПрофКиП Ю116	1
2	Жесткий кейс для переноски	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83