



Тип измерительных аксессуаров

Стандартная комплектация:

- типа J (черного цвета), 2 шт.
- типа K (желтого цвета), 2 шт.
- типа R/S (зеленого цвета)
- типа T (синего цвета)

Описание Fluke 700TC2

Тип измерительных аксессуаров

набор разъемов

Стандартная комплектация:

- типа J (черного цвета), 2 шт.
- типа K (желтого цвета), 2 шт.
- типа R/S (зеленого цвета)
- типа T (синего цвета)

Характеристики Fluke 700TC2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 700TC2