



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Переходник АМО с 5/8" на 1/4"

Артикул: 779968



### Описание Переходник АМО с 5/8" на 1/4"

Переходник для лазерного уровня с резьбой 1/4" (фото) на штатив с резьбой 5/8".

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

- Лазерные нивелиры и др. измерительная техника
- Фототехника

### Характеристики Переходник АМО с 5/8" на 1/4"

Переходник АМО с 5/8" на 1/4"	
Тип аксессуара	переходник с 5/8" на 1/4"
Назначение	лазерные нивелиры и др. измерительная, фототехника

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**